



Technische Methode Vorbereitung der Applikationsoberflächen

ZWECK

Bereitstellung spezifischer Anweisungen und praktischer Ratschläge zur Vorbereitung von Applikationsoberflächen vor dem Aufbringen von Folienprodukten, die mit Haftklebstoff beschichtet sind.

UMFANG

Diese Spezifikation umfasst die Reinigung und Vorbereitung allgemeiner Oberflächen.

ANLEITUNG

Das beste Ergebnis erzielt man, wenn jede Oberfläche als verschmutzt betrachtet wird, denn Prüfung auf Schmutz, Staub oder andere Unzulänglichkeiten ist äußerst schwierig.

- Waschen Sie die Oberfläche gründlich mit einer milden Reinigungslösung, um alle Verschmutzungen zu entfernen.
- Auf dem Markt findet sich eine Vielzahl von Reinigungs-/Entfettungsprodukten. Die Eignung sollte jedoch vor dem tatsächlichen Einsatz durch Testen an einer unauffälligen Stelle festgestellt werden.
- Oberflächen vor dem Aufbringen vollständig trocknen lassen. Feuchtigkeit auf einer Oberfläche kann zu vorzeitigem Versagen durch unvollständige Haftung oder Blasenbildung führen.
- Neu lackierte Oberflächen benötigen vor dem Aufbringen des Vinyls mindestens 7-10 Tage Trocknungszeit.
- Die Haftung auf beschädigten, unebenen oder verwitterten Oberflächen kann unterschiedlich gut sein.
- Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Verunreinigungen ist.